



Warszawa, dnia 11.12.2023 r.

BADANIE WYDAJNOŚCI I KRZYWA CHARAKTERYSTYKI POMP

z dnia: 06.12.2023 r.

1. **Zamówienie:** UMOWA-ZLECENIE z dnia 04.12.2023 r.


2. **Użytkownik:** Centrum Handlowe (TESCO)

3. **Adres:** ul. Warszawska 180, 43-346 Bielsko Biała

4. **Producent, typ, ilość pompy pożarowych:**

Pompa pożarowa 1 (elektryczna):

KSB Etanorm MX125-250, Q=5920 l/min, H=75m, obr: 2957 1/min, Nr ser.: 2-917104634/2




x – punkt nominalny pompy



Pompa pożarowa 2 (diesel):

KSB Etanorm MX125-250, Q=5920 l/min, H=72m, obr: 2940 1/min, Nr ser.: 6-917-126710/1



x – punkt nominalny pompy

1. Inspekcję wykonali:

Maciej Gawin - konserwator sprzętu ppoż.
 Maciej Wilczyński - konserwator sprzętu ppoż.
 Paweł Gawin - technik serwisu

2. Termin następnego przeglądu:

3. Protokół przygotowano dnia:

11.12.2023 r.

Mariusz Ignaczak
 Koordynator ds. serwisu
 kom. +48 509 209 446
 e-mail: mariusz.ignaczak@martom.info.pl