

Protokół z płukania, próby szczelności

Numer instalacji:	M	P	0	2	6	2	Numer zlecenia	4	1	M	P	1	4	5	8	Data:
Zleceniodawca:	P.A. Nova S. A.							Budowa:		Tesco Extra						
Ulica:	Górnych Wałów 42							Ulica:		Warszawska 180						
Kod pocztowy:	44-100		Miejsc.		Gliwice			Kod pocztowy:		43-346		Miejsc.		Bielsko Biała		
Uczestnik (nazwisko, firma / urząd)																
MARCIN STEFANIAK / P.A. NOVA																
ROBERT MAŁYS / MULTIMON POLSKA																
Firma MULTIMON Polska Sp. z o.o. poddała instalację następującym testom:																
☒ Przepłukanie, próba ciśnienia, próba szczelności																
Następujące obszary zostały poddane próbie ciśnieniowej w wysokości 9 bar w czasie 2 godzin.																
1. Sekcja nr 1																
2. Sekcja nr 2																
3. Sekcja nr 3																
4. Sekcja nr 4																
5. Sekcja nr 5																
6. Sekcja nr 6																
7.																
8.																
9.																
10.																

UWAGA: Próba ciśnieniowa została przeprowadzona przy nie zwiększonym ciśnieniu równym 9 bar ze względu na ryzyko uszkodzenia istniejącej instalacji, za który ani firma MULTIMON POLSKA ani firma P.A. NOVA nie ponosi odpowiedzialności.

mgr inż. Robert Małys
 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
 bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
 wodociągowych, wentylacyjnych i gazowych
 nr ewidencyjny 257/02/DUW

P.A. NOVA S.A.
 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42
mgr inż. Marcin Stefaniak
 KIEROWNIK BUDOWY
 Nr upr. 29/DOŚ/05

Pracownik MULTIMON
 (Data, Podpis)

Zleceniodawca
 (Data, podpis, pieczęć)