

PROTOKÓŁ

Odbioru robót: *Instalacja wody bytowej*

dokonany w dniu:

Wykonanych w (nazwa i adres obiektu): Przebudowa budynku handlowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami w Bielsku- Białej przy ul. Warszawskiej 180

Obejmujący roboty: *próba szczelności instalacji wody bytowej Etap III*

Komisja w składzie:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Marcin Trojanowski | Inspektor Nadzoru |
| 2. Hubert Nabożny | Kierownik Budowy |
| 3. Sylwester Babczyński | Kierownik Robót Wykonawcy |
| 4. | |

Próba szczelności instalacji Wody Bytowej.- impulsowa i główna

Po dokonaniu oględzin i pomiarów wykonywanych robót stwierdza jak niżej:

1. Stwierdzono następujące usterki - *brak* /
2. Terminy usunięcia usterek – *nie dotyczy* /
3. Oświadczenie końcowe komisji: *Próba impulsowa w 4 cyklach po 5 minut, ciśnienie, 0,8 MPa – 0,1 MPa na przemian wynik pozytywny, próba na ciśnienie 0,8 MPa w czasie 1 godziny – wynik pozytywny*

Podpisy i pieczęcie członków komisji:

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 2. |
|---------|---------|

mgr Inż. Sylwester Babczyński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SLK/3451/PWOS/11
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi i nadzoru
członek SObi nr ewid. SLK/IS/7541/12

- | | |
|---------|---------|
| 3. | 4. |
|---------|---------|

PROTOKÓŁ

Odbioru robót: *Instalacja wody bytowej*

dokonany w dniu:

Wykonanych w (nazwa i adres obiektu): *Przebudowa budynku handlowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami w Bielsku- Białej przy ul. Warszawskiej 180*

Obejmujący roboty: *płukanie instalacji wody bytowej Etap III*

Komisja w składzie:


- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Marcin Trojanowski | Inspektor Nadzoru |
| 2. Hubert Nabożny | Kierownik Budowy |
| 3. Sylwester Babczyński | Kierownik Robót Wykonawcy |
| 4. | |

Po dokonaniu oględzin i pomiarów wykonywanych robót stwierdza jak niżej:

1. Stwierdzono następujące usterki - *brak* /
2. Terminy usunięcia usterek – *nie dotyczy* /
3. Oświadczenie końcowe komisji: *instalacja została przepłukana nadaje się do eksploatacji*

Podpisy i pieczęcie członków komisji:

- | | |
|---|---------|
| 1.

mgr inż. Marcin Trojanowski
Inspektor Nadzoru Branży | 2. |
| 3.

mgr inż. Sylwester Babczyński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SLK/7541/FWOS/11
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi oraz ograniczeń
członek SObiB Nr ewid. SLK/IS/7541/12 | 4. |

PROTOKÓŁ

Odbioru robót: *Instalacja Hydrantowa*

dokonany w dniu:

Wykonanych w (nazwa i adres obiektu): *Przebudowa budynku handlowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami w Bielsku- Białej przy ul. Warszawskiej 180*

Obejmujący roboty: *próba szczelności instalacji Hydrantowej Etap III*

Komisja w składzie:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Marcin Trojanowski | Inspektor Nadzoru |
| 2. Hubert Nabożny | Kierownik Budowy |
| 3. Sylwester Babczyński | Kierownik Robót Wykonawcy |
| 4. | |

Próba szczelności instalacji Hydrantowej.- ciśnienie 1,0 MPa w czasie 1 godziny.

Po dokonaniu oględzin i pomiarów wykonywanych robót stwierdza jak niżej:

1. Stwierdzono następujące usterki - *brak* /
2. Terminy usunięcia usterek – *nie dotyczy* /
3. Oświadczenie końcowe komisji: *próba na ciśnienie 0,6 MPa w czasie 1 godziny – wynik pozytywny*

Podpisy i pieczęcie członków komisji:

1. 2.

mgr Inż. Sylwester Babczyński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SLIS/151/PWOS/11
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
członek SOiB nr ewid. GLK/IS/7541/12

3. 4.

PROTOKÓŁ

Odbioru robót: *Instalacja Hydrantowa*

dokonany w dniu:

Wykonanych w (nazwa i adres obiektu): *Przebudowa budynku handlowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami w Bielsku- Białej przy ul. Warszawskiej 180*

Obejmujący roboty: *płukanie instalacji hydrantowej Etap III*

.....

Komisja w składzie:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Marcin Trojanowski | Inspektor Nadzoru |
| 2. Hubert Nabożny | Kierownik Budowy |
| 3. Sylwester Babczyński | Kierownik Robót Wykonawcy |
| 4. | |

Po dokonaniu oględzin i pomiarów wykonywanych robót stwierdza jak niżej:

1. Stwierdzono następujące usterki - *brak* /
 2. Terminy usunięcia usterek – *nie dotyczy* /
 3. Oświadczenie końcowe komisji: *instalacja została przepłukana nadaje się do eksploatacji*
-

Podpisy i pieczęcie członków komisji:

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
- mgr inż. Marcin Trojanowski*
mgr inż. Sylwester Babczyński
- mgr inż. Sylwester Babczyński**
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SLK/IS/7541/11
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi oraz ograniczeń
całkowitych SLK/IS/7541/12

PROTOKÓŁ

Odbioru robót: *Instalacja kanalizacji podposadzkowej*

dokonany w dniu:

Wykonanych w (nazwa i adres obiektu): *Przebudowa budynku handlowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami w Bielsku- Białej przy ul. Warszawskiej 180*

Obejmujący roboty: *próba szczelności instalacji kanalizacji podposadzkowej Etap III*

Komisja w składzie:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Marcin Trojanowski | Inspektor Nadzoru |
| 2. Hubert Nabożny | Kierownik Budowy |
| 3. Sylwester Babczyński | Kierownik Robót Wykonawcy |
| 4. | |

Po dokonaniu oględzin i pomiarów wykonywanych robót stwierdza jak niżej:

1. Stwierdzono następujące usterki - *brak* /
2. Terminy usunięcia usterek – *nie dotyczy* /
3. Oświadczenie końcowe komisji: *Próba szczelności kanalizacji podposadzkowej w czasie 1 godziny po ustabilizowaniu się lustra wody – wynik pozytywny*

Podpisy i pieczęcie członków komisji:

- | | |
|--|---------|
| 1. | 2. |
| 
mgr Inż. Sylwester Babczyński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S. K/245/PWOS/11
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
członek SChIA nr ewid. SŁK/IS/7541/12 | 4. |